

12. 実験の方法と手順

12.1 基板準備

基板は単結晶MgO(100)(フルウチ製)を用いた。 $10 \times 10 \times 10 \text{ mm}^3$ の単結晶表面に、自家製のダイヤモンドカッターを用いて 1 mm 間隔で 0.3 mm の溝を彫り、その後アセトンとメタノールでよく洗浄し、乾燥させておく。使用直前まではデシケーターにて保管した。そしてチャンバー内にセットする直前に単結晶を取り出し、彫った溝に沿ってカッターナイフの刃をあて、その刃をハンマーで叩くことによって劈開させた。このようにして $10 \times 10 \times 1 \text{ mm}^3$ の基板を準備し、速やかに基板ホルダーにセットし試料導入用チャンバーに入れた。

12.2 窒化アルミニウムの作成条件

基板温度 $380 \text{ }^\circ\text{C} \sim 550 \text{ }^\circ\text{C}$

ラジカルビーム源投入電力 $0 \text{ W}, 400 \text{ W}, 450 \text{ W}, 500 \text{ W}$

蒸着速度 $0.1 \text{ \AA/s}, 0.2 \text{ \AA/s}, 0.5 \text{ \AA/s}, 1.0 \text{ \AA/s}, 2.0 \text{ \AA/s}$